

■ 規格表(参考)

機番	仕込量 (ℓ)	乾燥室寸法(mm)			乾燥室容積 (ℓ)	棚段数	トレイ 枚数	トレイ寸法(mm)			据付寸法(mm)		
		幅(A)	奥行(B)	高さ(C)				幅	奥行	高さ	幅(D)	奥行(E)	高さ(F)
PF100	100	465	700	700	220	10	10	450	700	45	865	900	1,250
PF200	200	465	700	1,300	420	20	20	450	700	45	965	900	1,900
PF300	300	765	1,100	1,000	840	15	30	350	1,100	45	1,265	1,300	1,600
PF500	500	765	1,100	1,600	1,350	25	50	350	1,100	45	1,365	1,300	2,300
PF700	700	1,165	1,100	1,600	2,050	25	75	350	1,100	45	1,965	1,300	2,350
PF1000	1,000	1,660	1,100	1,600	2,900	25	100	350	1,100	45	2,660	1,300	2,500

注) 仕込量はトレイ上に25~32mm積載した場合の量を示します。